



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 91/2026

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário.

LOCAL: Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo nº 15011, bairro Engenho Nogueira

MUNICÍPIO: Belo Horizonte/MG.

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 13/05/2026 - 23:00:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 14/05/2026 - 00:01:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Representante da transportadora

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, no dia 13/05/2026, por volta das 23:00 horas, veículo derrapou na chuva, vindo o tanque cair na canaleta de drenagem de águas pluviais do Anel Rodoviário, seguido da quebra da tubulação de descarga do produto. Em função do ocorrido, parte da carga transportada vazou. O produto escorreu pela canaleta de drenagem, vindo a atingir uma galeria subterrânea, a cerca de 100 metros do local do acidente. Empresa de pronto atendimento acionada, ficando responsável pela limpeza da área afetada pelo acidente.

PRODUTO: Hidróxido de Cálcio | **NÚMERO ONU:** ----- | **CLASSE DE RISCO:** -----

Núcleo de Prevenção e Emergência Ambiental